


Property Damage HD Menabrak Tanggul (Micro Sleep)



Kronologi Kejadian

Pada Minggu, 13 September 2026 shift 2, Sdr. Ilham Setyawan mengoperasikan unit HD 4280 dan melakukan P2H pada awal shift. Sdr. Ilham Setyawan mendapatkan arahan (settingan) untuk loading di Exca 2148 area Sport 2 RML. Sdr. Ilham Setyawan melakukan aktivitas loading, travel, dan dumping hingga jam istirahat pukul 00.00 WITA, lalu beristirahat di area disposal. Pada pukul 01.00 WITA, Sdr. Ilham Setyawan dibangunkan oleh pengawas dan melanjutkan travel ke front, kemudian loading kembali pada pukul 01.26 WITA. Sekitar pukul 02.30 setelah dumping di area disposal, Sdr. Ilham Setyawan melaporkan ritase melalui WhatsApp dan melanjutkan travel ke front. Sesampainya di simpang RL +10, Sdr. Ilham Setyawan mengalami microsleep sehingga menabrak tanggul median jalan. Selanjutnya, Sdr. Ilham Setyawan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan.



Penyebab Utama

1. Driver HD 4280 Mengalami Micro Sleep
2. Kondisi Fatigue Alarm yang rusak



Apa yang Harus dilakukan

1. Memberikan sanksi administratif sesuai Peraturan (Komdis)
2. Melakukan respon check unit HD pada periode jam 01.30–04.30 WITA
3. Melakukan inspeksi dan pengecekan fungsi fatigue alarm pada unit HD

**“Pastikan aman sebelum bergerak
cek sekitar, cegah insiden !”**